



Set 4 scule cu acumulator Stanley Fatmax V20 SFMCK412MDS, 18 V

Cod: SFMCK412MDS

Descriere: Set 4 scule cu acumulator Stanley Fatmax V20 SFMCK412MDS

Set 4 scule cu acumulator **Stanley SFMCK412MDS**, 18 V, 1x 2.0Ah, 1x4.0 Ah (4 unelte + 2 baterii + incarcator + geanta).

Echipat pentru orice provocare, setul STANLEY FATMAX V20 SFMCK412MDS-QW ofera performanta, autonomie si versatilitate intr-un singur pachet. Ideal pentru profesionisti si pasionati de bricolaj, acest kit include 4 unelte esentiale alimentate de baterii Li-Ion 18 V din gama V20.

Date tehnice detaliate:

SFMCD711 – Masina de gaurit cu percutie

- Tensiune: 18 V
- Cuplu maxim: 50 Nm
- Viteza: 2 trepte (0–350 / 0–1500 rpm)
- Rata percutie: pana la 25.500 bpm
- Mandrina: fara cheie
- Iluminare LED
- 24 trepte de reglare a cuplului

SFMCS600 – Fierastrau pendular

- Tensiune: 18 V
- Viteza variabila: 0–2500 curse/min
- Inaltime cursa: 19 mm
- Reglaj pendular: 3 trepte
- Taieri in unghi: pana la 45°
- Prindere panza: T si U (fara scule)
- Maner ergonomic cauciucat

SFMCS500 – Fierastrau circular

- Tensiune: 18 V
- Lama: 165 mm (carbura)
- Adancime taiere la 90°: 54 mm
- Adancime taiere la 45°: 45 mm
- Unghi de inclinare: pana la 50°
- Conectare la aspirator

- Viteza: pana la 4000 rpm

SFMCW220 – Slefuitor orbital

- Tensiune: 18 V
- Viteza: pana la 12.000 oscilatii/min
- Talpa: 125 mm (cu prindere Velcro)
- Sistem colectare praf: sac sau aspirator
- Design compact, vibratii reduse

Continutul setului:

SFMCD711 – Masina de gaurit cu percutie

SFMCS600 – Fierastrau pendular

SFMCS500 – Fierastrau circular

SFMCW220 – Slefuitor orbital

2 baterii Li-Ion V20: 2.0Ah si 4.0Ah

Incarcator rapid V20

Geanta de transport rezistenta